



ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD V PRAZE

KOZÍ 4, P.O. BOX 140, 110 01 PRAHA 1-STARÉ MĚSTO

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická č. 65
100 10 P r a h a 10

Váš dopis značky/ze dne	Naše značka	Vyřizuje/linka	V Praze
63383/ENV/13	SBS 26985/2013/ČBÚ-22/3	Ing. Barbušin/323	7. 10. 2013

Sesuv na stavbě dálnice D8 u obce Dobkovičky

V návaznosti na náš dopis ze dne 24. 9. 2013 zn. SBS 26985/2013/ČBÚ-22 a Vaši žádost ze dne 9. 9. 2013 čj. 63383/ENV/13 Vám oznamujeme, že dne 26. 9. 2013 provedl Český báňský úřad kontrolu lomu v Dobkovičkách se zaměřením na plnění podmínek uvedených v povolení hornické činnosti vydaném „Rozhodnutím OBÚ v Mostě č.j. 6524/05 ze dne 10. 10. 2005“, kterým byla organizaci KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o., se sídlem Žitavského 1178, 156 21 Praha 5-Zbraslav, IČ 457 98 222 (dále jen „organizace“), povolena hornická činnost.

V rámci provedené kontroly bylo zjištěno, že organizace plní podmínky uvedené v povolení hornické činnosti a hornická činnost je prováděna v souladu s „Plánem otvírky, přípravy a dobývání Dobkovičky“.

Organizace do protokolu z kontroly mimo jiné uvedla, že je připravena poskytnout součinnost příslušným orgánům státní správy při řešení havarijní situace způsobené sesuvem na dálnici D8 u Dobkoviček.

S pozdravem

Ing. Martin M a l í ř
ředitel II. odboru
Dobývání nerudných surovin
a nakládání s výbušninami